Sanierung Gebäude am Bahnhof-

Nutzung durch das Möbel Magazin Havixbeck

Die Außenfassade (zur Radstation) befindet sich in einem desolatem Zustand.

Das Gemäuer sowie viel Fugen sind undicht. Das Wasser dringt durch die Wand in den Innenbereich und läuft an der Innenwand entlang.

Das Material, welches vor Jahren für die Sanierung gegen Feuchtigkeit von Innen verwandt wurde, bröckelt mittlerweile ab, es bilden sich Schimmelteppiche an den Stellen. Mittlerweile sind sehr viele Schimmelstellen sichtbar.

Das ist nicht gut für die ehrenamtlichen Mitarbeiter, und die vielen Besucher zu den Öffnungszeiten.

Da das Sanierungsangebot in F alches durch die Gemeinde erstellt wurden, den Weg in den Haushalt nicht gefunden hat, erwägen wir eine Abhilfe in Eigenleistung, wenn die Gemeinde die Kosten für die Materialien übernimmt.

Die Montage übernehmen wir mit unseren Mitarbeitern.

Ein Teilangebot des benötigten Materials liegt bei.

Die Kosten für die Bleche, die gekantet werden müssen, können nicht im Angebot beziffert werden,

da diese vor Ort ausgemessen und dementsprechend angefertigt werden müssen.

Gleiches gilt für die beiden Lochbleche, die als Hinterlüftung rechts und links als Abschluss angebracht werden, sowie die Anschlussbleche zu den Schindeln und die Erstellung der Revisionskasten für die Stromversorgung die aus dem Gebäude für die Radstation „verlegt" wurde.

Mit allem zusammen rechnen wir mit Materialkosten von Eur

Das Schild „Havixbeck"" ist seit Jahren verwittert. Es ist auch kein schönes „Willkommensschild" für die Bahnreisenden aus Billerbeck mehr. Es ist einfach verwittert.

Es steht auch nicht fest- ob es sich um eine abnehmbare Platte o.ä. handelt.

Gerne kann auf den neu montierten Fassadenplatten ein optisch gleiches Schild neu angebracht werden.

H = Seitlicher Abschluß mit Lochblech – damit Wand hinterlüftet wird

Lattenkonstruktion auf Giebelwand, darauf Trapezbleche geschraubt

Trapezblech unterhalb der Schindeln – evtl. gekantetes Blech einsetzen



24.4.23 9:30

Moos wächst in den Fugen
Fugen porös. Wasser dringt nach inne
Trägerplatte
Dämmung
Material ?

2. kleine Stufe, hier gefalztes Blech aubringen!
1. gefalztes Blech über die Sandstei
Stufe

Sonderkonstruktion
Stromversorgung für die Radstation

Schild "Haviabek"
seit Jahren verwittert

32