Bild 1

Standort: Auf dem Blick (neben der Telekom)

Umlaufsperre war nicht Bestandteil der Verwaltungsvorlage 110/2016

Kategorie „blau"

- besondere Gefahrenlage (Abschüssigkeit)
- Umbau nach ERA 2010 wegen fehlender Wegbreite nicht möglich
- ➢ Verbesserung durch Anbringung von retroreflektierende Aufkleber

Bild 2

Standort: Michaelstraße/Finkenstraße

Umlaufsperre war nicht Bestandteil der Verwaltungsvorlage 110/2016

Kategorie „gelb"

- Notwendigkeit der Umlaufsperre nicht ersichtlich
- Gehweg zwischen Umlaufsperre und Straße
- ➢ Entfernung der Sperre

Bild 3

Standort: Michaelstraße/Altenberger Str.

Kategorie „blau"

- Diese Umlaufsperre war in der Verwaltungsvorlage 110/2016 enthalten. Bereits damals ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass die für den Umbau nach ERA 2010 erforderliche Wegbreite nicht gegeben ist.
- besondere Gefahrenlage; viel genutzter Geh-/Radweg an der Altenberger Straße
- ➢ Verbesserung durch Anbringung von retroreflektierende Aufkleber

Bild 4

Standort: Pferdekampsheide

Umlaufsperre war nicht Bestandteil der Verwaltungsvorlage 110/2016

Kategorie „grün"

- Weg zum Spielplatz; besondere Gefahrenlage
  - Umbau nach ERA 2010

Bild 5

Standort: Pferdekampsheide

Umlaufsperre war nicht Bestandteil der Verwaltungsvorlage 110/2016

Kategorie „grün"

- Umlaufsperre ist nicht notwendig; keine besondere Gefahrenlage
- ➢ Umlaufsperre sollte durch Poller ersetzt werden, da befürchtet wird, dass der Weg von KFZ befahren wird (Weg führt von dem Wohngebiet Pferdekampsheide zum Wohngebiet Kiebitzheide)

Bild 6

Standort: Kiebitzheide/Pferdekampsheide

Umlaufsperre war nicht Bestandteil der Verwaltungsvorlage 110/2016

Kategorie „grün"

- besondere Gefahrenlage
  - Umbau nach ERA 2010