

Erläuterungen zur Gebäudeunterhaltung

Datum: 10.02.2014
Betr.: Haushalt: Anfrage H. Wilken

- Seite 194: Teilposition (TP) 13

Beim Feuerwehrgerätehaus in Havixbeck sind im Jahr 2014, 2.000 € für Überarbeitungen der Sanitäranlagen und 2.000 € für Allgemeine Unterhaltungen geplant.

- Seite 198: TP 13

In der Grundschule sind folgende Leistungen geplant:

Allgemeine Unterhaltung

Erneuerung von 2 Klassenraumbodenbelägen

Reparaturen Sonnenschutz

Austausch von WC Töpfen

Austausch Teppich Verwaltungsbereich

- Seite 206: TP 13

Die Ausgaben in der Gesamtschule werden durch den Masterplan definiert

- Seite 214: TP 13

Für das Forum/Mensagebäude gibt es neben der

Allgemeinen Unterhaltung auch noch den Bedarf zur Sicherung eines Rettungsweges und Arbeiten zur Optimierung der Lüftung

- Seite 222: TP 13

Musikschule

Allgemeine Unterhaltung 5.000€

Alle anderen Positionen sind bekannte Positionen Brandschutz (55.000 €) oder Fassadensanierung (55.000 €)

- Seite 234: TP 13

Sandsteinmuseum

Allgemeine Unterhaltung

und Malerarbeiten (3.000 €)

- Seite 250: TP 13

Kindergarten

Allgemeine Unterhaltung

2 Markisen müssen repariert werden

1 Außentür zur U3 Betreuung erneuert werden

1 Fenster neu geschaffen werden

Brandalarmierung beschafft und eingebaut werden (evt. Investiv 15000 €)

- Seite 304: TP 13

Bauhof

Allgemeine Unterhaltung

Austausch von Leuchtmitteln

- Seite 308: TP 13

Rathaus

Allgemeine Unterhaltung

Austausch Teppich 3 OG (7.500 €)

Erneuerung Schiebetür (6.000 €)

Elektro Hauptverteilung erneuern (10.000 €)

Elektro Unterverteilung 3 OG (2.000 €)

- Seite 312: TP 13
Mergelkamp 30
Allgemeine Unterhaltung

Altenberger Straße 40
Allgemeine Unterhaltung
Überarbeitung Decke 3 OG
Überarbeitung Treppenhaus
Heizungserneuerung (20.000 €)

- Seite 320: TP 13
Sportanlagen
Allgemeine Unterhaltung
LED Leuchtentausch 3-fach Halle (20.000 €)

- Seite 324: TP 13
Hallenbad
Allgemeine Unterhaltung
Erneuerung Lüftung Nebenräume (15.500 €)
Filtererneuerung (5.000 €)

Freibad
Allgemeine Unterhaltung
Reparaturen Umkleide

- Seite 306:
Warum sind die Schüttboxen in 2013 nicht aufgestellt worden?

- Seite 326:
Neubau Erste-Hilfe-Raum:
Hier soll ein einfaches Nebengebäude errichtet werden. An das bestehende Regiehaus wird ein Schleppdach angesetzt und in einfacher Holzbauweise eingehaust. Die Arbeiten werden nach einem Angebotsverfahren von regionalen Handwerkern umgesetzt.