

2016 VV 110 Anlage 6 Bilder Kategorie "grün"



Bild-Nr. 1

Standort:

Michaelstraße/Altenberger Str.

- viel genutzter Geh-/Radweg
- Schulweg
- Umbau nach ERA 2010



Bild-Nr. 47

Standort:

Weg zur Baumberg-Sporthalle

- Schulweg/Schulbushaltestellen
- Umlaufsperrung sollte durch Poller ersetzt werden, da befürchtet wird, dass trotz Beschilderung KFZ den Weg befahren



Bild-Nr. 48

Standort:

Parkplatz Baumberg-Sporthalle/
Altenberger Str.

- besondere Gefahrenlage
- Umbau nach ERA 2010



Bild-Nr. 41

Standort:

Auf dem Blick/Blickallee

- besondere Gefahrenlage
- Umbau nach ERA 2010



Bild-Nr. 17

Standort:

Alter Sportplatz/Schlesierstr.

- Umlaufsperrung durch Poller ersetzen; dadurch Vermeidung einer zweiten Ein-/Ausfahrt v./z. Wohngebiet Alter Sportplatz



Bild-Nr. 22

Standort:

Westring/Antoniusweg

- besondere Gefahrenlage
- viel genutzter Geh-/Radweg
- Schulweg
- Umbau nach ERA 2010



Bild-Nr. 23

Standort:

Grüner Weg/Schützenstr.

- besondere Gefahrenlage
- Schulweg
- Umbau nach ERA 2010



Bild-Nr. 31

Standort:

Mergelkamp/Masbecker Heideweg

- Umlaufsperrung durch Poller ersetzen; dadurch Vermeidung einer Ein-/Ausfahrt v./z. Masbecker Heideweg



Bild-Nr. 32

Standort:

Am Schlautbach

- besondere Gefahrenlage
- Schulweg/Kindergarten
- Umbau nach ERA 2010



Bild-Nr. 33

Standort:

Am Schlautbach

- besondere Gefahrenlage
- Schulweg/Kindergarten
- Umbau nach ERA 2010



Bild-Nr. 34

Standort:

Am Schlautbach

- besondere Gefahrenlage
- Umbau nach ERA 2010



Bild-Nr. 35

Standort:

Am Schlautbach

- besondere Gefahrenlage
- Umbau nach ERA 2010



Bild-Nr. 36

Standort:

Am Schlautbach/Spielpl. Antoniusweg

- besondere Gefahrenlage
- viel genutzter Geh-/Radweg
- Schulweg
- Umbau nach ERA 2010



Bild-Nr. 27

Standort:

Münsterstr./Weg zum Regenrückhaltebecken

- Umlaufsperrung ist aufgrund der Beschilderung nicht notwendig
- Umlaufsperrung sollte durch Poller ersetzt werden, da befürchtet wird, dass trotz Beschilderung KFZ den Weg befahren



Bild-Nr. 49

Standort:

Am Habichtsbach/Pater-Hardt-Str.

- Umlaufsperrung ist aufgrund der Beschilderung nicht notwendig
- Umlaufsperrung durch Poller ersetzen; dadurch Vermeidung einer zweiten Ein-/Ausfahrt v./z. Wohngebiet Am Habichtsbach



Bild-Nr. 50

Standort:

An der Feuerwache/Gennerich

- Umlaufsperre durch Poller ersetzen, dadurch Vermeidung einer Ein-/Ausfahrt zum Weg Gennerich