

2016 VV 110 Anlage 10 Bilder Kategorie "rot"



Bild-Nr. 42

Standort:

Hauptstraße/L550

- besondere Gefahrenlage (Landstraße, unübersichtliche Stelle)
- Umlaufsperrern sollten nicht verändert werden



Bild-Nr. 21

Standort:

Südstr./Am Schlautbach

- besondere Gefahrenlage
- viel genutzter Geh-/Radweg
- Durchfahrt zum Wohngebiet Am Schlautbach wird durch die Umlaufsperrern effektiv verhindert
- Umlaufsperrern sollten nicht verändert werden