

2016 VV 110 Anlage 12 Bilder Kategorie "hellblau"



Bild-Nr. 16

Standort:

Pfarrstiege/Pastors Wiese

- Umlaufsperrung wird noch aufgrund eines Brandschutzgutachtens verändert (ERA 2010 wird dabei berücksichtigt)



Bild-Nr. 15

Standort:

Zweifachturnhalle/Friedhof

- Umlaufsperrung wird noch aufgrund eines Brandschutzgutachtens verändert (ERA 2010 wird dabei berücksichtigt).



Bild-Nr. 14

Standort:

Grundschule/Weg zur Gesamtschule

- Umlaufsperrung wird noch aufgrund eines Brandschutzgutachtens verändert (ERA 2010 wird dabei berücksichtigt).