

Aufstellung über Containerstandorte in der Gemeinde Havixbeck

lfd. Nr. 1 Standort Schmitz Kamp

Weißglas	Buntglas (Teilung braun + grün)	Altkleider	Entfernung zur Wohnbebauung	Befüllungsgrade Glascontainer 2011	Leerungsintervall Glascontainer	Dämmung Glascontainer	Beschwerden
2	2	3	über 60 m	voll: 122 3/4: 66 1/2: 4 1/4: - übertoll: 2	wöchentlich	Optimum	- am alten Standort (Verschmutzungen, Sichtbehinderungen f. Fuß- und Radfahrer) - am neuen Standort v. Beschwerdeführer wegen massiver Lärmbelastigungen

Standortbilder:



Sicht auf freie Fläche hinter dem Lärmschutzwall

Bilder zu Alternativstandorten:



Alternative 1: Jetzige Wohnwagenstellplätze



Alternative 2: Alter Standort



Alternative 3: Vor Hauswand EDEKA-Markt



Übersicht über den jetzigen Standort und alle überlegten Alternativen

Abwägung:

Alternative 1:

- ⊕ Größere Entfernung zu den Wohnhäusern Schmitz Kamp
- ⊖ Staugefahr wegen der geringen Breite der Fahrgasse und dadurch Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit durch fließenden Verkehr
- ⊖ Mögliche Gefahren durch Glasscherben für Parkverkehr
- ⊖ Attraktivitätsverlust durch Verlegung der Wohnwagenstellplätze

Alternative 2:

- ⊕ Größere Entfernung zu den Wohnhäusern Schmitz Kamp
- ⊖ Starke Sichtbeeinträchtigung für Fuß- und Radfahrer des seitlichen Radweges
- ⊖ Staugefahr wegen der geringen Breite der Fahrgasse und dadurch Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit durch fließenden Verkehr
- ⊖ Erfahrungen aus der Vergangenheit: Erhebliche Verschmutzung; Bilder von Matratzen und Müllsäcke liegen vor.
- ⊖ Massive Beschwerden von mehreren Bewohnern Schmitz Kamp über Müllablagerungen liegen vor.

Alternative 3:

- ⊕ Größere Entfernung zu den Wohnhäusern Schmitz Kamp
- ⊖ Staugefahr beim fließenden „Parkverkehr“ durch anliefernde PKW's;
- ⊖ Mögliche Gefahren durch Glasscherben für Parkverkehr
- ⊖ Ein Einverständnis der EDEKA-Marktes steht noch aus; wird auch voraussichtlich nicht erteilt, da die „Fluchttür“ durch anliefernde PKW's u.U. zugeparkt wird.

Ergebnis:

Es wurden in der Vergangenheit – auch aufgrund der massiven Beschwerden – Alternativen gesucht; bei der Abwägung aller Vor- und Nachteile überwiegen die Vorteile für den jetzigen Standort.

Bedingt durch die Schranke, welche von den Märkten nach Geschäftsschluss geschlossen wird, wird die Anlieferungen außerhalb dieser Zeiten zumindest erschwert, wenn auch nicht verhindert.

Die Randlage des jetzigen Standortes führt zu weniger Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit durch fließenden Verkehr.

Die Gefahr von herumliegendem Glas für Autoreifen ist ebenfalls gering, da an diesem Standort weniger geparkt wird.

lfd. Nr. 2 Standort Münsterstr. / Beekenkamp

Weiß glas	Buntglas (Teilung braun + grün)	Altkleider	Entfernung zur Wohnbebauung	Befüllungsgrade Glascontainer 2011	Leerungsintervall Glascontainer	Dämmung Glascontainer	Beschwerden
2	2	2	ca. 14 m	voll: 28 3/4: 40 1/2: 29 1/4: 4 übertoll: -	14-tägig	Optimum	wegen massiver Lärmbelästigungen v. direkten Anlieger

Standortbilder:



lfd. Nr. 3 Standort Parkplatz Bürgerpark

Weiß glas	Buntglas (Teilung braun + grün)	Altkleider	Entfernung zur Wohnbebauung	Befüllungsgrade Glascontainer 2011	Leerungsintervall Glascontainer	Dämmung Glascontainer	Beschwerden
1	1	-	ca. 36 m	voll: 8 3/4: 29 1/2: 6 1/4: 1 übertoll: 2	14-tägig	Standard	Keine

Standortbilder:



lfd. Nr. 4 Standort Schulstraße

Weißglas	Buntglas (Teilung braun + grün)	Altkleider	Entfernung zur Wohnbebauung	Befüllungsgrade Glascontainer 2011	Leerungsintervall Glascontainer	Dämmung Glascontainer	Beschwerden
1	1	1	ca. 20 m	voll: 3 3/4: 20 1/2: 5 1/4: - übertoll: -	4-wöchentlich	Standard	Keine

Standortbilder:



lfd. Nr. 5 Standort Herkentruper Str.

Weiß glas	Buntglas (Teilung braun + grün)	Altkleider	Entfernung zur Wohnbe- bauung	Befüllungsgrade Glascontainer 2011	Leerungsintervall Glascontainer	Dämmung Glascontainer	Beschwerden
1	1	1	ca. 20 m	voll: 13 3/4: 35 1/2: - 1/4: - übertoll: 2	14-tägig	Standard	Keine

Standortbilder:



lfd. Nr. 6 Standort An der Feuerwache

Weiß glas	Buntglas (Teilung braun + grün)	Altkleider	Entfernung zur Wohnbebauung	Befüllungsgrade Glascontainer 2011	Leerungsintervall Glascontainer	Dämmung Glascontainer	Beschwerden
1	1	1	ca. 20 m	voll: 14 3/4: 19 1/2: - 1/4: - übertoll: -	3-wöchentlich	Standard	Keine

Standortbilder:



lfd. Nr. 7 Standort Hohenholte / Am Stiftsgraben

Weiß glas	Buntglas (Teilung braun + grün)	Altkleider	Entfernung zur Wohnbebauung	Befüllungsgrade Glascontainer 2011	Leerungsintervall Glascontainer	Dämmung Glas- container	Beschwerden
1	1	1	ca. 20 m	voll: 1 3/4: 17 1/2: 2 1/4: - übertoll: -	3-wöchentlich	Standard	wegen Lärmbelästigungen vom direkten Anlieger


Standortbilder:



lfd. Nr. 8 Standort Hangwerfeld

Weiß glas	Buntglas (Teilung braun + grün)	Altkleider	Entfernung zur Wohnbe- bauung	Befüllungsgrade Glascontainer 2011	Leerungsintervall Glascontainer	Dämmung Glascontainer	Beschwerden
1	1	1	ca. 22 m	voll: 9 3/4: 17 1/2: - 1/4: - übertoll: -	4-wöchentlich	Standard	Keine

Standortbilder:



lfd. Nr. 9 Standort Althoffsweg

Weiß glas	Buntglas (Teilung braun + grün)	Altkleider	Entfernung zur Wohnbebauung	Befüllungsgrade Glascontainer 2011	Leerungsintervall Glascontainer	Dämmung Glascontainer	Beschwerden
1	1	1	ca. 30 m	voll: 2 3/4: 31 1/2: 1 1/4: - übertoll: 2	3-wöchentlich	Standard	Keine

Standortbilder:



lfd. Nr. 10 Standort Wertstoffhof, Lütke Feld

Weiß glas	Buntglas (Teilung braun + grün)	Altkleider	Entfernung zur Wohnbe- bauung	Befüllungsgrade Glascontainer 2011	Leerungsintervall Glascontainer	Dämmung Glascontainer	Beschwerden
1	1	3	ca. 36 m	voll: 7 3/4: 5 1/2: - 1/4: - übertoll: -	8-wöchentlich	Standard	Keine

Standortbilder:

