

2016 VV 110 Anlage 4 Bilder Kategorie "gelb"



Bild-Nr. 6

Standort:

Im Flothfeld/Kleingartenanlage

- Umlaufsperrung ist aufgrund der Beschilderung nicht notwendig



Bild-Nr. 7

Standort:

Sportzentrum Flothfeld/Bolzplatz

- Notwendigkeit der Umlaufsperrung nicht ersichtlich



Bild-Nr. 11

Standort:

Drosteweg/Finkenstr.

- Notwendigkeit der Umlaufsperrung nicht ersichtlich
- Gehweg zwischen Umlaufsperrung u. Straße



Bild-Nr. 10

Standort:

Drosteweg

- Weg zum Spielplatz
- bei Wegfall der Umlaufsperrung wäre ein barrierefreies Anfahren des Spielplatzes möglich



Bild-Nr. 9

Standort:

Ignatiusstr./Meisenstr.

- Weg zum ehemaligen Spielplatz
- Notwendigkeit der Umlaufsperrung nicht ersichtlich



Bild-Nr. 4

Standort:

Fasanenring

- Weg zum Spielplatz
- bei Wegfall der Umlaufsperr
wäre ein barrierefreies Anfahren
des Spielplatzes möglich



Bild-Nr. 3

Standort:

Fasanenring/Dionysiusstr.

- Umlaufsperr ist aufgrund der
Beschilderung nicht notwendig



Bild-Nr. 5

Standort:

Habichtstraße

- Weg zum Spielplatz
- bei Wegfall der Umlaufsperr
wäre ein barrierefreies Anfahren
des Spielplatzes möglich



Bild-Nr. 8

Standort:

Althoffsweg/Sportzentrum

- Umlaufsperr ist aufgrund der
Beschilderung nicht notwendig



Bild-Nr. 46

Standort:

Rabertsweg

- Weg zum Wohngebiet
Schulten Kamp
- Notwendigkeit der Umlaufsperr
nicht ersichtlich



Bild-Nr. 45

Standort:

Rabertsweg

- Weg zum Wohngebiet Schulen Kamp
- Notwendigkeit der Umlaufsperre nicht ersichtlich



Bild-Nr. 43

Standort:

Auf der Wenge

- Notwendigkeit der Umlaufsperre nicht ersichtlich



Bild-Nr. 13

Standort:

Dirkes Allee/Gesamtschule

- Notwendigkeit der Umlaufsperre nicht ersichtlich



Bild-Nr. 12

Standort:

Gesamtschule/Kita St. Dionysius

- Notwendigkeit der Umlaufsperre nicht ersichtlich



Bild-Nr. 20

Standort:

Von-Galen-Ring

- Umlaufsperre gegenüber der Kita Von-Galen-Ring
- bei Wegfall der Umlaufsperre wird ein barrierefreies Anfahren von der Herkentruper Str. ermöglicht



Bild-Nr. 18

Standort:

Im Eichengrund/Spielplatz

- Notwendigkeit der Umlaufsperr
nicht ersichtlich
- Sackgassenlage



Bild-Nr. 19

Standort:

Reiwickstiege/Von-Galen-Ring

- Notwendigkeit der Umlaufsperr
nicht ersichtlich



Bild-Nr. 37

Standort:

Am Schlautbach

- Umlaufsperr ist aufgrund der
Beschilderung nicht notwendig



Bild-Nr. 38

Standort:

Am Schlautbach

- Umlaufsperr ist aufgrund der
Beschilderung nicht notwendig



Bild-Nr. 39

Standort:

Am Schlautbach

- Umlaufsperr ist aufgrund der
Beschilderung nicht notwendig



Bild-Nr. 40

Standort:

Am Schlautbach

- Umlaufsperrung ist aufgrund der Beschilderung nicht notwendig



Bild-Nr. 28

Standort:

Am Stopfer/Weg Regenrückhaltebecken

- Notwendigkeit der Umlaufsperrung nicht ersichtlich



Bild-Nr. 29

Standort:

Am Stopfer

- Umlaufsperrung ist aufgrund der Beschilderung nicht notwendig



Bild-Nr. 30

Standort:

Am Stopfer

- Umlaufsperrung ist aufgrund der Beschilderung nicht notwendig



Bild-Nr. 25

Auf dem Stift

- Notwendigkeit der Umlaufsperrung nicht ersichtlich