

2016 VV 110 Anlage 8 Bilder Kategorie "blau"



Bild-Nr. 2

Standort:

Michaelstraße/Altenberger Str.

- besondere Gefahrenlage
- viel genutzter Geh-/Radweg
- Umbau nach ERA 2010 wegen fehlender Wegbreiten nicht möglich
- Verbesserung durch Anbringung retroreflektierende Aufkleber



Bild-Nr. 44

Standort:

An der Feuerwache/Gennerich

- Weg zum Spielplatz
- besondere Gefahrenlage
- Umbau nach ERA 2010 wegen fehlender Wegbreite nicht möglich
- keine Veränderungsmöglichkeit



Bild-Nr. 26

Standort:

Westring/Schützenstr.

- besondere Gefahrenlage
- Umbau nach ERA 2010 wegen fehlender Wegbreiten nicht möglich
- Verbesserung durch Anbringung retroreflektierende Aufkleber



Bild-Nr. 24

Josef-Heydt-Str./Sentrupskamp

- besondere Gefahrenlage
- Umbau nach ERA 2010 wegen fehlender Wegbreiten nicht möglich
- keine Veränderungsmöglichkeit